


| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS RESPECTO A RECTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS POR INSPECTORES ERP EN PUERTOS EXTRANJEROS A NAVES BANDERA NACIONAL | |
| Servicio de Inspecciones Marítimas | INSTRUCTIVO N° 06/2021 | CONOCIMIENTO PÚBLICO |

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS RESPECTO A RECTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS POR INSPECTORES ERP EN PUERTOS EXTRANJEROS A NAVES BANDERA NACIONAL

I.- REFERENCIAS:

- a) Reglamento sobre Reconocimiento de Naves y Artefactos Navales, D.S. (M) N°248, 2004.
- b) D.S. Y O.M. Ord. N°12600/256, de 01/ABR/2013
- c) D.S. Y O.M. Ord. N°12600//13, de 05/ENE/2016

II.- ÁMBITO DE APLICACIÓN:

A Naves Nacionales de Tráfico Internacional.


III.- OBJETIVO:

Verificación y control por parte de la Bandera, de la rectificación de aquellas deficiencias registradas por los Inspectores del Estado Rector del Puerto Extranjeros a Naves de Bandera Nacional.

IV.- INFORMACIONES:

Por cartas citadas en b) y c) de la referencia, dirigidas a la Asociación Nacional de Armadores A.G. y por su intermedio, a sus asociados, se les solicitó que informaran a la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas cada vez que sean inspeccionadas por un Estado Rector del Puerto, adjuntando los formularios correspondientes, aun cuando no se registren observaciones a la nave.

| | | | | |
|---------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| APROBÓ | CN LT G. ARAYA G. | FECHA DE APROBACIÓN | JULIO - 2021 | REVISIÓN: 0 |
| PREPARÓ | CA LT G. SILVA G. | FECHA DE REVISIÓN | JUNIO - 2021 | PÁGINA 1 DE 2 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS RESPECTO A RECTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS POR INSPECTORES ERP EN PUERTOS EXTRANJEROS A NAVES BANDERA NACIONAL | |
| Servicio de Inspecciones Marítimas | INSTRUCTIVO N° 06/2021 | CONOCIMIENTO PÚBLICO |

V.- INSTRUCCIONES:

- 1.- Los Capitanes de Naves Nacionales deben enviar vía correo electrónico a estadoabanderamiento@directemar.cl información de toda inspección efectuada por algún Estado Rector del Puerto, a que sea sometida la nave bajo su mando, aun cuando no existan observaciones, adjuntando los formularios respectivos emanados y cualquier otra información relacionada que sea de interés.

- 2.- Si las Naves consideradas en el punto anterior fueron objeto de observaciones, el Armador u Operador deberá solicitar inspección en el primer puerto de recalada de Chile, a través del Sistema de Inspección de Naves Web (SISEC), lo anterior sin perjuicio que las observaciones hayan sido verificadas y levantadas por el Estado Rector del Puerto.

| | | | | |
|---------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|
| APROBÓ | CN LT G. ARAYA G. | FECHA DE APROBACIÓN | JULIO - 2021 | REVISIÓN: 0 |
| PREPARÓ | CA LT G. SILVA G. | FECHA DE REVISIÓN | JUNIO - 2021 | PÁGINA 2 DE 2 |