

**HABILITA LA OPERACIÓN DEL  
MUELLE PESQUERO ARTESANAL  
CALETA TALTAL.**

**TALTAL, 24 AGOSTO 2021**

**VISTO:** la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, D.F.L. (H.) N° 292, de fecha 25 de julio de 1953; el D.L. (M.) N° 2.222, de 1978 y sus modificaciones, Ley de Navegación; el D.S. (M.) N° 1.340 bis, de fecha 14 de junio de 1941, modificado por D.S. (M.) N° 359, de fecha 27 de abril de 1963, Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República; el D.S. (M.) N° 9, de fecha 11 de enero de 2018, Reglamento sobre Concesiones Marítimas; D.S. (M.) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática; el D.S. (M.) N° 397, de fecha 8 de mayo de 1985, Reglamento de Practicaje y Pilotaje y sus modificaciones posteriores; el D.S. (M.) N° 991, de fecha 26 de octubre de 1987, que Fija la jurisdicción de las Gobernaciones Marítimas de la República y Establece las Capitanías de Puerto y sus respectivas jurisdicciones; la Circular Marítima D.G.T.M. y M.M. Ord. N° A-31/002, de fecha 6 de diciembre de 2018, y teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación marítima vigente,

**RESUELVO:**

**1.- HABILÍTESE** la operación de la siguiente instalación portuaria:

**a.- Nombre de la Instalación Portuaria.**

Muelle Pesquero Artesanal Caleta Taltal.

**b.- Descripción General.**

Esta instalación portuaria es un atracadero que está compuesto por un cabezo y un puente de acceso, cuya estructura es completamente de acero estructural, cuyo propósito es embarcar y desembarcar productos de pesca artesanal.

En el cabezo del muelle por su banda de babor posee un punto de embarque con una chaza, materializado con defensas. Sobre la cubierta existen 3 bitas y 2 cornamusas para el amarre de embarcaciones menores.

Finalmente cuenta con 7 postes de alumbrado con luminarias LED (dos en el cabezo y 5 repartidos en el acceso del muelle). Este sistema de alumbrado se encuentra conectado al sistema de alumbrado público de la localidad.

**c.- Ubicación Geográfica.**

El referido muelle, se ubica en la Región de Antofagasta, Comuna de Taltal, en las siguientes coordenadas geográficas:

Latitud : 25° 24' 64,00" S.  
Longitud : 070° 29' 28,96" W.

**Ref.:** Carta SHOA N° 2214, Edición 1951 c/c 1988.

**d.- Propietario.**

Dirección de Obras Portuarias (DOP).

Administrador: STI Pescadores Artesanales de Taltal.

**e.- Zona de Espera de Prácticos.**

No corresponde.

**f.- Zona de Fondeo a la Gira.**

La zona recomendada para fondeo de naves a la gira a 3 cables al N del muelle fiscal de Taltal con profundidades de entre 20 y 26 metros.

Ref.: Carta SHOA N° 2214, Edición 1988.

**g.- Límites del Puerto.**

Línea que une punta Hueso Parado con islote Puntilla.

Ref: Carta SHOA N° 2214, Edición 1951 c/c 1988.

**h.- Características Meteorológicas y Ambientales Generales de la Instalación Portuaria.**

**1) Vientos:**

Los vientos reinantes en la bahía de Taltal son de componente SW, contra los cuales el puerto se encuentra resguardado por su configuración. Las neblinas y camanchacas en esta zona son poco frecuentes, pero suelen levantarse entre los meses de agosto a diciembre.

**2) Corrientes:**

La intensidad de la corriente es de aproximadamente 0,5 nudos del SW durante todo el año.

**3) Olas:**

La bahía de Taltal se encuentra bien protegida del oleaje gran parte del año con olas de 0,2 y 0,4 mts.

**4) Mareas:**

La bahía se encuentra sometida al régimen de mareas de entre 1,0 y 1,2 mts en invierno y 1,2 y 1,5 en verano.

**5) Marejadas:**

Entre los meses de octubre y febrero se presentan de forma frecuente fenómenos de marejadas.

**6) Tipo de Fondo:**

Arenoso.

**i.- Sitios o Frentes de Atraque.**

- **Extensión Puente de Acceso** : 82 metros.
- **Extensión Chaza** : 12 metros.
- **Orientación** : NNW.
- **Bitas de Amarre** : 4 NR.
- **Cornamusas** : 2 NR.

**j.- Terminales Marítimos.**

No corresponde.

**k.- CONDICIONES LÍMITES PARA LAS NAVES.**

- **Eslora Máxima** : 18 metros.
- **Calado Máximo** : 2,0 metros.
- **Manga Máxima** : 3,0 metros.
- **Desplazamiento Máximo** : 30 toneladas.

- **Condiciones o Restricciones particulares:**

Uso de esta instalación portuaria, será solo para embarcar y desembarcar personal y productos no debiendo fondear por un lapso de tiempo prolongado.

**l.- Condiciones Específicas de Operación en la Instalación Portuaria.**

**1) Banda de Atraque:**

Babor.

**2) Maniobras de Abarloamiento:**

Solo se autorizará maniobras de abarloamiento atracadas en pares al muelle, cuando se esté efectuando faenas de carga y descarga, con la debida autorización de la Autoridad Marítima y Sindicato de Pescadores de Taltal, debiendo abandonar el muelle al término de cada faena.

**3) Maniobras Simultáneas:**

No autorizadas.

**4) Rancho de Naves:**

No autorizado.

**5) Elementos con que debe contar la nave para la ejecución de maniobras de amarre/atraque (anclas/espías):**

Espías de proa y popa.

**6) Reloj de Marea:**

No corresponde.

**m.- Ayudas a la Navegación.**

Faro Punta Taltal

Ubicación : Latitud 25° 23' 59" S. / Longitud: 070° 29' 42" W.

Descripción : Torre de fibra de vidrio blanca con franja horizontal roja distintivas rectangulares.

**n.- Límites Operacionales.**

**Maniobras:** Diurnas y Nocturnas.

Maniobras	Visib. Mín. (mts.)	Viento	Olas	Corrientes
		Dirección-Velocidad	Tipo-Altura	Dirección-Velocidad
Atraque	25	15 nudos, Cualquier dirección.	Marejadilla 0,7 mts.	SW y NW 0,7 nudos
Faenas de Carga y/o descarga	15	15 nudos, Cualquier dirección.	Marejadilla 0,7 mts.	SW y NW 0,7 nudos
Detención de faenas de carga y/o descarga	15	15 nudos, Cualquier dirección.	Marejadilla 0,7 mts.	SW y NW 0,7 nudos
Desatraque	25	15 nudos, Cualquier dirección.	Marejadilla 0,7 mts.	SW y NW 0,7 nudos

**ñ.- Servicios Apoyo a las Maniobras.**

- 1) **Cartas Náuticas:** Carta SHOA N° 2214, Edición 1951 c/c 1988.
- 2) **Uso de Práctico:** No corresponde.
- 3) **Uso de Remolcadores:** No corresponde.
- 4) **Uso de Amarradores:** No corresponde.

**o.- Situaciones Especiales.**

Ante condiciones de tiempo adversas en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Taltal, se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan CP. TLT. Ord. N° 3.550/01, de fecha 30 de marzo de 2021.

**p.- Otras Informaciones.**

- 1) **Resolución SHOA que aprueba Estudio Batimétricos:**  
No corresponde.
- 2) **Resolución que aprueba Estudio de Maniobrabilidad:**  
No corresponde.
- 3) **Estudio de Señalización Marítima:**  
No corresponde.

**4) Certificado de Seguridad.**

No corresponde.

**5) Certificación Código PBIP.**

No corresponde.

**q.- Contactos.**

**Capitanía de Puerto de Taltal.**

Dirección : Martínez N° 386.

Teléfono : +56 55 2611033.

Email : [capuertotlt@dgtm.cl](mailto:capuertotlt@dgtm.cl).

**SIT Pescadores Artesanales de Taltal.**

Nombre : Sergio Álvarez González.

Cargo : Administrador Muelle.

Celular : +56 9 95772814.

Email : [salvarez33saag@gmail.com](mailto:salvarez33saag@gmail.com).

**r.- Otras Informaciones que el Capitán de Puerto estime de Interés.**

- Queda estrictamente prohibido el lavado de productos en el muelle.
- Queda estrictamente prohibido a las embarcaciones tramperas y de extracción dejar material de pesca o carnada en el embarcadero.
- Se prohíbe encarnar material de pesca en el embarcadero.
- Aquellas embarcaciones que se encuentren con falla, podrán efectuar reparaciones menores atracadas a muelle solamente si cuentan con la autorización de la Autoridad Marítima, en caso contrario permanecerán a la gira.

**2.- ANÓTESE y comuníquese a quienes corresponda para su conocimiento y cumplimiento.**

**(ORIGINAL FIRMADO)**

**ROBERTO DIAZ FLORES  
SARGENTO 1° L(SEG.M.)  
CAPITÁN DE PUERTO DE TALTAL**

**DISTRIBUCIÓN:**

- 1.- DOP.
- 2.- SIT PESCADORES ARTESANALES DE TALTAL.
- 3.- C.J. IV° Z.N.
- 4.- D.S.O.M.
- 5.- D.I.M. Y M.A.A.
- 6.- G.M. ANTOFAGASTA.
- 7.- ARCHIVO.