

**ARTEFACTO LUMINOSO
ACTUALIZADO MARZO 2020**

MARCA	MODELO	NÚMERO IDENTIFICACION	FABRICANTE	VIGENCIA: DISPOSITIVOS FABRICADOS HASTA	REPRESENTANTE	DOMICILIO
COMET	COMET ART. N° 9181600	MNLHA0308092014UK	WESCOM SIGNAL AND RESCUE GERMANY GMBH	27-mar-2023	GANDARA CHILE S.A.	CERRO EL PLOMO 3729 PARQUE, INDUSTRIAL CURAUMA, PLACILLA ORIENTE VALPARAÍSO
COMET	COMET ART. N° 9181600	MNLHA0105022019DE	WESCOM SIGNAL AND RESCUE GERMANY GMBH	27-mar-2023	EL FARO	CALLE YUNGAY N° 1942, VALPARAÍSO
DANIAMANT	L90	MNLA0107112014UK	DANIAMANT LIMITED	28-may-2022	GANDARA CHILE S.A.	CERRO EL PLOMO 3729 PARQUE, INDUSTRIAL CURAUMA, PLACILLA ORIENTE VALPARAÍSO
DONGTAI	DFYD-L-B	MNLPCH0126022018CH	DONGTAI CITY DONGFANG MARINE FITTING Co., Ltd.	SIN FECHA	SOMARCO (USO TRB HORNOPIREN-CAPITNA M.ANDRADE)	PUERTO MONTT
JIANGSU HUAYAN	YDL 20	MNAL01020911CH	JIANGSU HUAYAN	19-abr-2021	GANDARA CHILE S.A.	CERRO EL PLOMO 3729 PARQUE, INDUSTRIAL CURAUMA, PLACILLA ORIENTE VALPARAÍSO

JIANGSU HUAYAN	QD 10L	MNLPAS0126022018CH	JIANGSU HUAYAN MARINE EQUIPMENT Co., Ltd.	SIN FECHA	SOMARCO (USO TRB HORNOPIREN-CAPITNA M.ANDRADE)	PUERTO MONTT
LALIZAS	70030	MNBL0203082015CH	LALIZAS XIAMEN	3-may-2020	GANDARA CHILE S.A.	CERRO EL PLOMO 3729 PARQUE, INDUSTRIAL CURAUMA, PLACILLA ORIENTE VALPARAÍSO
PAINS WESSEX	PAINS WESSEX MANOVERBOARD MK9	MNLHA0118122018DE	WESCOM SIGNAL AND RESCUE GERMANY GMBH	27-mar-2023	GANDARA CHILE S.A.	CERRO EL PLOMO 3729, PARQUE INDUSTRIAL CURAUMA, PLACILLA ORIENTE VALPARAÍSO

La aprobación de los dispositivos de Salvamento se acredita mediante un certificado con vigencia de cinco años, otorgado por la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas. Ello implica que los dispositivos de Salvamento aprobados son aquellos fabricados dentro del plazo de vigencia del respectivo certificado.

Para determinar la vigencia de los Artefactos Luminosos, debe verificarse que el producto haya sido fabricado dentro de la fecha de vigencia+, indicada en la presente tabla y que el estado de conservación del dispositivo permita determinar que se encuentra dentro del periodo de vida útil.